

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Nocznickiego 33
01-918 Warszawa

Jacek Zaleski

Telefon: +48 0 22/ 865 24 98
Faks: +48 0 22/ 865 27 98

jacek.zaleski@techem.pl

www.techem.pl


Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górczewska”
Ul. Doroszewskiego 4
01-355 Warszawa

Dotyczy: nietypowych metod montażu podzielników kosztów centralnego ogrzewania Warszawa, dn. 20.05.2010 r.


Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi montażu podzielników kosztów c.o. Techem Techniki Pomiarowe Oddział w Warszawie uprzejmie wyjaśnia: miejsce zamontowania podzielnika określa Polska Norma PN EN 834 : 1999. Zgodnie z nią, dla typowych grzejników np. żeliwnych członowych, środek podzielnika, powinien znajdować się na środku długości grzejnika oraz na rzędnej 75% jego wysokości (poniższy rysunek).



Inaczej sprawa wygląda w przypadkach, gdy montaż przedstawiony powyżej nie jest z różnych powodów możliwy. Dotyczy to z reguły sytuacji, kiedy grzejnik członowy posiada nieparzystą ilość członów lub też gdy uniemożliwia to mocowanie grzejnika tzw. szpilką do ściany.

Wtedy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku Technicznym firmy Techem, stosuje się odstępstwo polegające na przesunięciu miejsca montażu o jeden człon w kierunku przeciwnym od zasilania (rysunek poniżej).



Miejsce montażu podzielnika w przypadkach gdy montaż na środku grzejnika nie jest możliwy.

Z poważaniem,

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
J. Zaleski
Jacek Zaleski
Kierownik Działu Usług